



OLEOCENTRO & MULTISERVICIOS
SILVA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
RUC 20561358631
JR. LLOQUE YUPANQUI N° 540 , BAGUA GRANDE ,
UTCUBAMBA - AMAZONAS
Central telefónica: 972097783 - 976457572
Email: admin@gmail.com

R.U.C. 20561358631
FACTURA ELECTRÓNICA
FX02-00000342

Razón Social : ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
RUC : 20544263642
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 280 INT. 502 , SAN ISIDRO , LIMA - LIMA

Fecha Emisión : 2026-01-16 **H. Emisión** : 17:18:20
Fecha de Vcto : 2026-02-15 **Moneda** : Soles
Condición de pago : Crédito

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VCTO.	P.UNIT	DCTO.	TOTAL
07055	1	SERVICIO DE ALINEAMIENTO AL CAMION VOLQUETE PLACA:ADT-891 UA: 14.310.OI2			96.00		96.00
07056	1	SERVICIO DE ALINEAMIENTO AL CAMION VOLQUETE PLACA:F3I-949 UA:14.310.OI1			96.00		96.00
07057	1	SERVICIO DE BALANCEO DE RUEDAS (INCLUYE PLOMOS VARIOS) Y ALINEAMIENTO COMPUTARIZADO AL CAMION VOLQUETE PLACA:AHZ-806 UA:17.410.OIN			492.00		492.00
07058	1	SERVICIO DE CAMBIAR CAMARA AL NEUMATICO DEL CAMION IMPRIMADOR (INCLUYE 01 CAMARA 10.00 R20) PLACA:B8K-846 UA: 13.220.O1N			200.00		200.00
07059	1	SERVICIO DE CAMBIO Y REPARACION DE NEUMATICO DEL CAMION VOLQUETE PLACA:AHX-821 UA:17.410.OII			132.00		132.00
07060	1	SERVICIO DE LAVADO DE CAMION VOLQUETE PLACA:ACL-849 UA: 17.410.OI6			84.00		84.00
07061	1	SERVICIO DE LAVADO DE VOLQUETE EN CAMPO PLACA: AHU-826 UA:17.410.OIR			84.00		84.00
07062	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO AL CAMION VOLQUETE PLACA:F3X-935 UA:14.310.OI5			72.00		72.00
07063	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO DE CAMION VOLQUETE PLACA:AHW-908 UA:17.410.OII			144.00		144.00
07064	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO DE CISTERNA DE AGUA PLACA:AJT-822 UA:14.310.OI3			36.00		36.00
07065	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO DE LA CAMA BAJA PLACA:AKK-896 UA:18.410.OI2			48.00		48.00
07066	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO DE LA UNIDAD PLACA:BSA-780 UA:18.410.OEA			40.00		40.00
07067	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO EN CAMPO DE CAMION VOLQUETE PLACA:ADL-844 UA:17.410.OIS			72.00		72.00
07068	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO EN CAMPO DE CAMION VOLQUETE PLACA:AHT-928 UA:17.410.OIY			84.00		84.00
07069	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO EN CAMPO DEL CAMION VOLQUETE PLACA:ACM-905 UA:17.410.OIH			96.00		96.00
07070	1	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO EN CAMPO DEL CAMION VOLQUETE PLACA:AHW-801 UA: 17.410.OI2			42.00		42.00

Vendedor: silva

SON: Mil
ochocientos
dieciocho con
00/100 Soles

OP. GRAVADA S/

0.00

Cuotas:

Factura a 30 días - 2026-02-15 1818

Total bultos: 16

Total Peso: 0 KG

Observación: FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°44317



Código Hash:
Q+njBnrUMYK9gCo3/
oLOy0oHRxA=

OP. INAFECTAS S/

0.00

OP. EXONERADAS S/

1,818.00

OP. GRATUITAS S/

0.00

TOTAL DCTOS. S/

0.00

I.G.V. S/

0.00

TOTAL A PAGAR. S/

1,818.00

Banco

BANCO DE CREDITO DEL PERU

Moneda

SOLES

Código de Cuenta Interbancaria

002232009850003012-71

Código de Cuenta

232-9850003012

Para consultar el comprobante ingresar a <https://multiserviciossilva.sistemax.net.pe/buscar>

