



OLEOCENTRO & MULTISERVICIOS
SILVA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
RUC 20561358631
JR. LLOQUE YUPANQUI N° 540 , BAGUA GRANDE ,
UTCUBAMBA - AMAZONAS
Central telefónica: 972097783 - 976457572
Email: oleocentrosilva@gmail.com

R.U.C. 20561358631
FACTURA ELECTRÓNICA
FX02-00000080

Razón Social : ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
RUC : 20544263642
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 280 INT. 502 , SAN ISIDRO , LIMA - LIMA

Fecha Emisión : 2025-06-05 **H. Emisión** : 15:29:54
Fecha de Vcto : 2025-07-05 **Moneda** : Soles
Condición de pago : Crédito

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	LOTE	F. VCTO.	P.UNIT	DCTO.	TOTAL
07428	1	SERVICIO DE INSTALACION DE 01 CAMARA Y 01 PROTECTOR ARO 20 PARA CAMION CISTERNA SCANIA PLACA:AKA-722 COD.:14.310.OI4			324.00		324.00
07429	1	SERVICIO DE PARCHADO DE NEUMATICO POSICION N°3 Y VULCANIZADO DE CAMARA AL CAMION VOLQUETE PLACA:AHT-928 COD.:17.410.OIY			72.00		72.00
07430	1	SERVICIO DE AUXILIO A CAMPO POR CAMBIO DE NEUMATICO DE REPUESTO POSICION N°4 MAS PARCHADO Y VULCANIZADO DE CAMARA A CAMION VOLQUETE PLACA:AHZ-737 COD.:17.410.OIJ			192.00		192.00
07431	1	SERVICIO DE AUXILIO A CAMPO POR CAMBIO Y PLANCHADO DE NEUMATICO POSICION N°3 AL CAMION CAMION VOLQUETE PLACA:AHV-778 COD.:17.410.OID			144.00		144.00
07432	1	SERVICIO DE PARCHADO DE MANGUERA DE RADIADOR AL CAMION VOLQUETE COD.:17410.OIQ			24.00		24.00
07433	1	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA MAS VULCANIZADA DE CAMARA AL CAMION VOLQUETE COD.:17410.OID			72.00		72.00
07441	1	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA DE REPUESTO POSICION N°03 AL CAMION VOLQUETE COD.: 17.410.OIY			24.00		24.00
07435	1	SERVICIO DE LAVADO DE VOLQUETE PLACA:ADL-870 COD.:17.410.OI7			60.00		60.00
07436	1	SERVICIO POR REPARACION (PARCHADO DE NEUMATICO) PARA EL VOLQUETE DE PLACA:AHZ-806 COD.:17.410.OIN			48.00		48.00
07437	1	SERVICIO DE AUXILIO A CAMPO POR CAMBIO DE NEUMATICO POSICION N°07 PLACA: AHT-928 COD.:17.410.OIY			180.00		180.00
07442	1	SERVICIO POR PARCHADO DE NEUMATICO, MAS VULCANIZADO DE CAMARA PLACA: AHT-928 COD.:17.410.OIY			60.00		60.00
07439	1	SERVICIO DE ENLLANTE Y DESENLLANTE DE NEUMATICO DELANTERO POSICION N°01 PARA CAMBIAR DE POSICION DE LLANTA AL VOLQUETE PLACA: ADL-926 COD.:17.410.OIT			48.00		48.00
07440	1	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA N°08 MAS PARCHADO DE CAMARA AL VOLQUETE PLACA:AHT-928 COD.:17.410.OIY			72.00		72.00
Vendedor: SILVA			SON: Mil trescientos veinte con 00/100 Soles	OP. GRAVADA S/		0.00	
Cuotas: Factura a 30 días - 2025-07-05 1320 Total bultos: 13 Total Peso: 0 KG Observación: FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA N°39918			 Código Hash: P58hmlBvS+OjIZM1Y vTahWlubj0=	OP. INAFECTAS S/		0.00	
				OP. EXONERADAS S/		1,320.00	
				OP. GRATUITAS S/		0.00	
				TOTAL DCTOS. S/		0.00	
				I.G.V. S/		0.00	
				TOTAL A PAGAR. S/		1,320.00	

Banco	Moneda	Código de Cuenta Interbancaria	Código de Cuenta
BANCO DE CREDITO DEL PERU	SOLES	002232009850003012-71	232-9850003012
BBVA CONTINENTAL	SOLES	011-0810020008635170	0011-00810200086351