



**OLEOCENTRO & MULTISERVICIOS SILVA
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**

RUC 20561358631

JR. LLOQUE YUPANQUI N° 540 , BAGUA GRANDE , UTCUBAMBA -
AMAZONAS

oleocentrosilva@gmail.com

972097783 - 976457572

NOTA DE CRÉDITO
FT01-00000010

Fecha de emisión : 2025-07-11
Cliente : ODEBRECHT PERU OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.C.
RUC : 20544263642
Dirección : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 280 INT. 502 , San Isidro , Lima - LIMA

Doc. Afectado : FX02-00000080
Tipo de nota : Corrección por error en la descripción
Descripción : Fecha de vencimiento: 31/07/2025
Observación :

Cod.	Cant.	Unidad	Descripción	P.Unit	Dto.	Total
07428	1	UND	SERVICIO DE INSTALACION DE 01 CAMARA Y 01 PROTECTOR ARO 20 PARA CAMION CISTERNA SCANIA PLACA:AKA-722 COD.:14.310.OI4	0.00	0	0.00
07429	1	UND	SERVICIO DE PARCHADO DE NEUMATICO POSICION N°3 Y VULCANIZADO DE CAMARA AL CAMION VOLQUETE PLACA:AHT-928 COD.:17.410.OIY	0.00	0	0.00
07430	1	UND	SERVICIO DE AUXILIO A CAMPO POR CAMBIO DE NEUMATICO DE REPUESTO POSICION N°4 MAS PARCHADO Y VULCANIZADO DE CAMARA A CAMION VOLQUETE PLACA:AHZ-737 COD.:17.410.OIJ	0.00	0	0.00
07431	1	UND	SERVICIO DE AUXILIO A CAMPO POR CAMBIO Y PLANCHADO DE NEUMATICO POSICION N°3 AL CAMION CAMION VOLQUETE PLACA:AHV-778 COD.:17.410.OID	0.00	0	0.00
07432	1	UND	SERVICIO DE PARCHADO DE MANGUERA DE RADIADOR AL CAMION VOLQUETE COD.:17410.OIQ	0.00	0	0.00
07433	1	UND	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA MAS VULCANIZADA DE CAMARA AL CAMION VOLQUETE COD.:17410.OID	0.00	0	0.00
07441	1	UND	SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA DE REPUESTO POSICION N°03 AL CAMION VOLQUETE COD.: 17.410 OIY	0.00	0	0.00
07435	1	UND	SERVICIO DE LAVADO DE VOLQUETE PLACA:ADL-870 COD.:17.410.OI7	0.00	0	0.00
07436	1	UND	SERVICIO POR REPARACION (PARCHADO DE NEUMATICO) PARA EL VOLQUETE DE PLACA:AHZ-806 COD.:17.410.OIN	0.00	0	0.00
07437	1	UND	SERVICIO DE AUXILIO A CAMPO POR CAMBIO DE NEUMATICO POSICION N°07 PLACA: AHT-928 COD.:17.410.OIY	0.00	0	0.00
07442	1	UND	SERVICIO POR PARCHADO DE NEUMATICO, MAS VULCANIZADO DE CAMARA PLACA: AHT-928 COD.:17.410.OIY	0.00	0	0.00
07439	1	UND	SERVICIO DE ENLLANTE Y DESENLLANTE DE NEUMATICO DELANTERO POSICION N°01 PARA CAMBIAR DE POSICION DE LLANTA AL VOLQUETE PLACA: ADL-926 COD.:17.410.OIT	0.00	0	0.00
07440	1	UND	SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA N°08 MAS PARCHADO DE CAMARA AL VOLQUETE PLACA:AHT-928 COD.:17.410.OIY	0.00	0	0.00
IGV: S/						0.00
Total a pagar: S/						0.00

SON: **CERO CON 00/100 SOLES**

Para consultar el comprobante ingresar a <https://multiserviciossilva.sistemax.net.pe/buscar>



Código Hash: AipSwF6XSFGTRN5oMuyV4PHJ/aQ=